

Conditions d'admission et de livraison Valorisation souterraine d'Unterebreizbach (État au : 1^{er} Juillet 2024)

Critères d'exclusion

Les déchets présentant au moins une des caractéristiques suivantes ne pourront pas être admis :

- | | |
|--|---|
| - déchets radioactifs, | - déchets à poussières explosives, |
| - déchets réactifs à la roche saline, | - déchets qui forment des mélanges gazeux toxiques et / ou explosifs ² , |
| - déchets contaminés par des agents pathogènes de maladies contagieuses, | - déchets qui dépassent les concentrations limites admises en matière de poussières à l'extérieur du système fermé, |
| - déchets toxiques au contact et / ou en cas d'inhalation, | - déchets qui contiennent plus de 15 % en poids de calcaire libre (des dispositions particulières sont possibles au cas par cas), |
| - déchets à forte odeur ou déchets malodorants ¹ , | - déchets présentant une humidité résiduelle de plus d'env. 1 % en poids à la livraison (des dispositions particulières sont possibles au cas par cas), |
| - déchets explosibles, explosifs ou comburants, | - déchets d'une granulométrie de > 1,0 mm |
| - déchets auto-inflammables et autocombustibles, | |
-

Informations concernant la procédure de justification / notification

- | | |
|--|---|
| - La valorisation souterraine d'Unterebreizbach (VS UB) a le droit d'accepter des déchets provenant d'Allemagne dans le cadre d'un processus privilégié conformément aux règlements de justification. | - La déclaration d'admission de la VS UB se fonde sur la déclaration remise par le producteur de déchets ainsi que sur les résultats de l'analyse effectuée sur un échantillon représentatif des déchets. L'admission des déchets en ce qui concerne l'innocuité au niveau sanitaire pour l'industrie minière et pour le travail ainsi que l'aptitude au niveau de la mécanique du sol repose sur les avis d'experts d'organismes spécialisés reconnus. |
| - Une notification est nécessaire pour les déchets qui ne proviennent pas d'Allemagne. | |
| - Veuillez nous contacter concernant les documents à remettre. | |

Il convient d'informer la VS UB par écrit dans les plus brefs délais si des variations importantes surviennent par rapport aux déclarations faites en ce qui concerne la nature, la quantité et la provenance des déchets.

¹ entre autres l'ammoniac (NH₃) dès 5 ppm

² entre autres hydrogène (H₂) dès 10 % de la LEI (limite explosive inférieure) à l'état sec à la livraison

Documents d'accompagnement nécessaires

- Les documents d'accompagnement nécessaires se basent sur la nature et la provenance des déchets ainsi que sur les dispositions légales. **Il convient de les remettre entièrement remplis à l'admission. Dans le cas contraire, nous sommes en droit de refuser la livraison.**
- En cas de livraisons depuis l'Allemagne :
Formulaires d'identification³, instruction écrite, fiche de pesée ainsi que certificat ADR en cas de matières dangereuses.
- En cas de livraisons depuis l'étranger, il faudra aussi la lettre de voiture et le document de mouvement / formulaire d'accompagnement.
- **Au-delà des dispositions légales, le code K+S doit être indiqué sur les documents d'accompagnement.**
- Si la fiche de pesée devait manquer, une pesée sera effectuée lors de l'admission. Les frais seront facturés.

Livraison des déchets

Heures d'ouverture de la valorisation souterraine :

Livraison en camion-silo :

Lu. entre 06 h 00 et 24 h 00

Ma.-ve. entre 0 h 00 et 24 h 00

Sa. entre 0 h 00 et 11 h 00

Les livraisons doivent être déclarées par écrit au plus tard à 8 h 00 le jeudi pour la semaine suivante.

Veillez convenir des heures de livraison av la VS soit par e-mail, soit par fax, soit par téléphone :

E-mail : UTV_UB@k-plus-s.com

Téléphone : +49 36962 8 3053

Fax : +49 36962 8 3057

Les livraisons ne seront admises qu'après confirmation du rendez-vous par écrit.

Livraison par camion :

- Lors de la livraison par camion-silo (silo basculant), la pression de service de la chaudière doit être réglée à 2 bar_ü au maximum.
- Le camion et le récipient doivent être techniquement en bonne condition.
(Remarque : de l'air de déchargement séché est mis à disposition par la VS. Le clapet limiteur de pression doit être adapté à la pression de service maximale et il doit être fonctionnel.)
- En suspension préparée, les déchets doivent pouvoir être transportés hydrauliquement.
- Contrôles exigés : En cas de conteneurs pour produits dangereux conformément au GGVSEB (règlement allemand sur le transport des marchandises dangereuses sur route, rail et réseau de navigation intérieure), en cas de conteneurs pour produits non dangereux conformément à la directive Équipements sous pression. Les dates d'exécution ainsi que la pression de service maximale doivent être lisibles sur la plaque signalétique.

³ Conformément aux règlements de justification, les formulaires d'identification doivent être tenus sous forme électronique pour les déchets dangereux



- La température maximale des déchets est de 80 °C lors de la livraison en camion-silo (température interne).
- Les déchets secs au moment de la livraison doivent pouvoir être transportés mécaniquement et pneumatiquement sans agglomérations, morceaux, matériau à arêtes vives, corps étrangers, particulièrement des pièces en métal ou similaire.
- Pour le déchargement, il faut que les silos soient équipés de raccords Storz de type A.
- Les silos ne doivent pas comporter de verres de regard dans les convoyeurs.
- Le déchargement doit être arrêté à partir d'une vitesse du vent de force 7.

Les chauffeurs de camion doivent disposer de connaissances de base de la langue allemande afin de pouvoir comprendre les consignes de sécurité. Les consignes de sécurité doivent être respectées. Il convient de disposer dans le véhicule d'un équipement de protection individuelle comme gants de protection, casque, lunettes de protection et il faut les porter lorsque l'on accède à l'enceinte de l'entreprise. Il faut également avoir sur soi masque et gants et les porter au besoin.

Admission des déchets dans la VS d'Unterbreizbach

- Lors de chaque livraison de déchets, un contrôle d'admission est effectué où l'identité des déchets est vérifiée. Le contrôle dure env. 45 minutes. La durée du processus de déchargement dépend des propriétés des déchets. La VS n'assume aucune responsabilité pour le respect des indications de temps.
- Les déchets qui ne correspondent pas à la déclaration dans l'enregistrement de gestion des déchets ou dans la notification ainsi que dans les indications dans les suppléments peuvent être refusés.
- Des frais seront facturés pour toute livraison défectueuse.